

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|---|----------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | Есть | | 3-5 | Отсутствует информационный уличный стенд | К,О,С,Г, У | Установить информационный уличный стенд с названием организации и режимом работы на высоте 1,5-4м | Текущий ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | Есть | | 6-7 | На пути движения к объекту отсутствуют информирующие указатели и направляющие | С,У | Предусмотреть визуальные средства информации (тексты, знаки, символы, световые сигналы, имеющие повышенные характеристики и распознаваемости) направления движения к входу на объект. | Текущий ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | Нет | | | | | | |
| 1.4 | Пандус (наружный) | Нет | | | | | | |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | Нет | | 3-5 | Не оборудована автостоянка и не выделены места для автотранспорта инвалидов | К,О,С,Г, У | Оборудовать автостоянку и парковочные места для автотранспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026 с учетом СП 42.13330 | Текущий ремонт |

| | | |
|--|-------------------------|---|
| | Общие требования к зоне | Привести в соответствие с СП59.13330.2016 |
|--|-------------------------|---|

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Территории, прилегающей к зданию (участка) | ДП-И (К,О,Г,У) | | 3-10 | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: при оборудовании автостоянок учесть СП 42.13330 и предусмотреть 10% парковочных мест (но не менее одного) для автотранспорта инвалидов с размерами 6,0х3,6м. Предусмотреть визуальные средства информации (тексты, знаки, символы, световые сигналы, имеющие повышенные характеристики распознаваемости) на всей территории.

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|-----------------------------------|--|----------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалидов (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | Есть | | 6-7 | Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней верхнего и нижнего лестничных маршей. Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения | С, У | Предусмотреть тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия на расстоянии 0,3 м. Контрастно выделить краевые ступени верхней и нижней ступенек. | Текущий ремонт |
| 2.2 | Пандус (наружный) | Есть | | 7-10 | | | | Не требуется |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | Есть | | 6-7 | Отсутствует навес, отсутствует водоотвод | | Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь навес, водоотвод | Текущий ремонт |
| 2.4 | Дверь (входная) | Есть | | 7-8 | Отсутствуют знаки доступности входов для всех групп МГН | К,О,С,Г, У | Установить знаки доступности входов на объект на расстоянии 1,5 – 2 м. | Текущий ремонт |
| | | | | | Отсутствует информационная тактильная таблица с названием организации, продублированной шрифтом Брайля | С,Г,У | Установить информационную тактильную таблицу с названием организации, режимом работы, продублированную шрифтом Брайля на высоте 1,2- 1,6м. Предусмотреть электронное устройство для отображения | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|--|--|-------|--|---------|---|--------------------|
| | | | | | | | текстовой информации (бегущая строка) и звуковые информаторы. | |
| 2.5 | Тамбур | Есть | | 11-12 | Ширина тамбура менее 1,6, длина менее 2,45 | К,О,С,Г | Глубина тамбуров при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м. | Капитальный ремонт |
| | Общие требования к зоне | Привести в соответствие с СП 59.13330.2016 | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Входа (входов) в здание | ДЧ-И (К,О,Г,У) | | 6-12 | Капитальный ремонт |

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч., пути эвакуации)

| № п/п | Наименование функционально - планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|---------------------|---|----------------------------------|---|----------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | Есть | | 13-14, 30 | На путях движения отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие и указатели направления движения для инвалидов и МГН, поручни | К,О,С,Г,У | Оборудовать пути движения тактильно-контрастными предупреждающими (перед дверными проемами) и указателями направления движения для инвалидов и МГН, предусмотреть поручни на высоте не более 1,1 м и не менее 0,9 м от пола | Текущий ремонт |
| | | | | | Отсутствует мнемосхема с навигацией внутри объекта на входной группе | К,О,С,Г,У | Установить мнемосхему с навигацией внутри объекта справа при входе на объект на высоте 0,85-1,2 м и углом наклона 30, или на высоте 1,4-1,9 на каждом этаже здания на расстоянии 2-4м от входа справа | Текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | Есть | | 26-29,36, 38,44, 45 | Тактильные обозначения на этажах перилах отсутствуют | О, С, Г | Нанести тактильные обозначения на внутренней части перил | Текущий ремонт |
| | | | | | Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней верхнего и нижнего лестничных маршей | С | На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью | Текущий ремонт |

| | | | | | | | | |
|-----|---|------|--|--------------|---|-----------|--|--|
| | | | | | | | ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. | |
| | | | | 38 | Отсутствует поручень перил внутренней стороны лестницы | С | Предусмотреть поручень перил внутренней стороны лестницы на высоте 0,9м | Текущий ремонт |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | Нет | | | | | | |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | Нет | | | | К | Предусмотреть доступ на второй этаж с помощью подъемного устройства, лифта или ступенькохода и др. Свободное пространство перед подъемными платформами должно составлять не менее 1,6 м. | Капитальный ремонт, Индивидуальное решение ТСР |
| 3.5 | Дверь | Есть | | 36,38 | Отсутствует табличка с названием функциональной зоны, этажности | С,Г,У | Закрепить таблички с названием функциональной зоны (этажности) | Текущий ремонт |
| | | | | 32 | Пороги дверных проемов превышают 0,014 м | К, О, С | Оборудовать пороги дверных проемов перекатными либо рулонными пандусами. При капитальном ремонте учесть высоту порога не выше 0,014 м. | Текущий ремонт |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности) | Есть | | 25,39, 40,46 | Отсутствуют указатели направления движения для инвалидов на путях эвакуации, выполненных на светонакопительных информационных табличках | К,О,С,Г,У | Предусмотреть указатели направления движения на путях эвакуации, выполненные на светонакопительных информационных табличках. Оборудовать | Текущий ремонт |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|--|---|------------|--|----------------|
| | | | | | | | пути эвакуации «Самоспасом» на каждом этаже при использовании ТСП | |
| | | | | | Отсутствуют на путях эвакуации световые и звуковые оповещатели, указывающие направление движения. На эвакуационных выходах отсутствует освещенность | К, О,С,Г,У | Предусмотреть установку на путях эвакуации световых и звуковых оповещателей, указывающих направление движения в случае экстремальных ситуаций. Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4 Освещенность на путях эвакуации (в том числе в начале и конце пути) и в местах оказания (предоставления) услуг для МГН в зданиях общественного и производственного назначения следует повышать на одну ступень по сравнению с требованиями <u>С П 52.13330..</u> | Текущий ремонт |
| | Общие требования к зоне | Привести в соответствии с СП 59.13330.2016 | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|---|------------|------------------------------------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч., путей эвакуации) | ДЧ-И (О,Г,У) | | 13,14, 25-30, 32, 36, 38-40, 44-46 | Капитальный ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: Предусмотреть освещенность эвакуационных выходов для МГН, обозначить направление к ним

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

| № п/ п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--------------|--|------------------|------------|----------------------------|---|----------------------------------|--|----------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания, в т.ч. | Есть | | 33-35,37,42,55,69-71,74-76 | Отсутствуют таблички с названием и номером кабинета, выполненных рельефно-графическим и рельефно-точечным методом, продублированных шрифтом Брайля. | С, У | Установить тактильные таблички с названием и номером кабинетов, выполненных рельефно-графическим и рельефно-точечным методом, должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. | Текущий ремонт |
| | | | | | Кабинеты не оборудованы для лиц с дефектами слуха и зрения специальными персональными приборами усиления звука | К,О,С,Г,У | Установить индукционные петли в местах обслуживания инвалидов по слуху Для слабовидящих оборудовать помещения видеоувеличителем переносного или стационарного типа следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций | Текущий ремонт |

| | | | | | | | | |
|-----|--|------|--|-------|---|-----------|--|----------------|
| | | | | | Отсутствуют разворотные площадки и проходы между столами менее 0,9м | | Предусмотреть расстановку мебели с учетом разворотных площадок диаметром не менее 1,4м и проходы между столами не менее 0,9м | Текущий ремонт |
| | | | | | Не выделены места для инвалидов | | Первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема. | Текущий ремонт |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания <i>Актный зал</i> | Есть | | 47-50 | Отсутствуют информационная тактильная табличка с названием помещения | К,О,С,Г,У | Установить информационные тактильные таблички с названием помещения на высоте 1,2-1,4м со стороны дверной ручки | Текущий ремонт |
| | | | | | Не обозначены места для инвалидов. зал не оснащен системой усиления звука, тифло-техническими приборами | К,С,Г | Обозначить место для расположения инвалида-колясочника вблизи эвакуационного выхода (входа) Предусмотреть зону безопасности в виде ограждения либо буферной зоны около выделенного места. Для инвалидов по зрению и их сопровождающих выделить и обозначить места в первом -втором ряду. Оборудовать актовый зал индукционной петлей усиления звука Определить место для | Текущий ремонт |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------|------|-------|--|---|--|--|-----------------------|
| | | | | | | сурдопереводчик а с локальным освещением не менее 20лк. | | |
| | | | | | Отсутствует доступ на сцену для инвалидов (лестницы без перил) | К О | Рекомендуется использовать для подъема на сцену подъемное устройство, либо пандус с уклоном 1:12 Установить перила вдоль лестницы на сцену с одной стороны Контрастно выделить краевые ступени | Капитальный ремонт |
| | Спортивный зал | Есть | 51-52 | Отсутствуют информационн ая тактильная табличка с названием помещения | К,О,С,Г,У | Установить информационны е тактильные таблички с названием помещения на высоте 1,2-1,4м со стороны дверной ручки | Текущий ремонт | |
| | | | | Отсутствует аудиовизуальн ая система информирован ия учащихся | С,Г,У | Предусмотреть электронное табло, переносную индукционную петлю | Текущий ремонт | |
| | | | | Не оборудована зона безопасности. | С,О,У | Рекомендуется вдоль стен зала, на свободных от оборудования участках, установить поручни для удобства передвижения инвалидов, использующих вспомогательные средства для ходьбы. | Текущий ремонт | |
| | Столовая | | 16-20 | Отсутствуют информационн ая тактильная табличка с названием помещения | К,О,С,Г,У | Установить информационны е тактильные таблички с названием помещения на высоте 1,2-1,4м со стороны дверной ручки | Текущий ремонт | |
| | | | | Пороги дверных проемов превышают 0,014 м | К, О, С | Оборудовать пороги дверных проемов перекатными либо рулонными пандусами При капитальном | Текущий ремонт | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|----|---|-----------|---|----------------|
| | | | | | | | ремонте учесть высоту порога не выше 0,014 м. | |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | Есть | | 15 | | | | Не нуждается |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | Есть | | | Отсутствуют указатели направления движения для инвалидов к спортивному залу, медицинским кабинетам и другим кабинетам | К,О,С,Г,У | Установить указатели направления движения для инвалидов к актовому залу, медицинским и другим кабинетам Установить тактильные направляющие или индикаторы по ходу перемещения по маршруту обслуживания | Текущий ремонт |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | Нет | | | | | | |
| | Общие требования к зоне | Привести в соответствие с СП59.13330.2016 | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|---|------------|---|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О,У, Г) | | 15-20, 33-35,37, 42, 47-52,55,69-71,74-76 | Капитальный ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|---|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | Есть | | 56-64 | | | | Не требуется |
| 5.4 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | | | | | | |
| | Общие требования к зоне | Привести в соответствие с СП59.13330.2016 | | | | | | |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Санитарно-гигиенических помещений | ДЧ-И (К,О,Г,У, С) | | 56-64 | Не требуется |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|--|----------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет | | | Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения | К,О,С,Г,У | Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения | Текущий ремонт |
| | | | | | Отсутствуют светонакопительные тактильные информационные пиктограммы на путях движения инвалидов и МГН | К,О,С,Г,У | Установить светонакопительные тактильные информационные указатели и пиктограммы на путях движения инвалидов и МГН | Текущий ремонт |
| 6.2 | Акустические средства | нет | | | Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают акустическую систему информации | С,Г | Установить в соответствии с нормативами систему информирующих средств, позволяющих ориентироваться на объекте | Текущий ремонт |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|---|--|--|--|---|---|----------------|
| | | | | | Не оборудованы места занятий для лиц с дефектами слуха специальными персональными приборами усиления звука | Г | Установить индукционные петли в местах обслуживания инвалидов по слуху Для слабовидящих оборудовать помещения для занятий тифлотехническими приборами | Текущий ремонт |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | | | Системы средств информации на объекте не предусматривают тактильную систему информации | С | Установить информационный тактильный уличный стенд, тактильные пиктограммы. Предусмотреть установку тактильной информационной мнемосхемы на входе в помещение Установить информационную таблицу с названием учреждения и режимом работы, выполненную в тактильном исполнении и продублированную шрифтом Брайля | Текущий ремонт |
| | Общие требования к зоне | Привести в соответствие с СП59.13330.2016 | | | | | | |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Системы информации на объекте | ДЧ-И (О, У) | | | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН, на часы работы учреждения